
模件型調節器 AHC2001 使用說明書 入門篇



非常感謝您垂詢本公司模件型調節器AHC2001, 本使用說明書中記載了正確使用AHC2001的必 要事項。

AHC2001的初次使用者,請務必閱讀本書。 本書說明瞭運用簡單功能使AHC2001動作的操 作方法。請隨時放在您身邊活用。

株式会社 山 武

有關使用上的限制

本産品在特別强調安全性的應用場合或應用到重要設備上時,請在考慮到事故失效保 險設計、冗餘設計及定期維護檢查等系統·機器的整體安全的情況下使用。

請求

請確保把本使用說明書送到本産品使用者手中。

禁止擅自複印全部或部分本使用說明書。禁止轉載本使用說明書。今後內容變更時恕不事先通知。

本使用說明書的內容,經過仔細審查校對,萬一有錯誤或遺漏,請向本公司提出。

對客戶應用結果,本公司有不能承擔責任的場合,請諒解。

©2002 Yamatake Corporation ALL RIGHTS RESERVED

Ethernet® 是富士施樂株式會社的注册商標。 ISaGRAF ®是加拿大AlterSys公司的注册商標。 AHC2001、SLP-H21是株式會社山武的注册商標。 記載的其他公司各産品是各公司的注册商標或商標。

本使用說明書的定位

AHC2001相關使用說明書共分8冊,根據不同的用途,請閱讀相應資料。如果您手裏無相關資料時,請向弊公司代理店索取。



模件型調節器 AHC2001系列

資料編號 CP-UM-5225

使用AHC2001進行裝置的硬件設計或生產開始前,務必請先閱讀。 安裝、配線、仕樣及硬故障時的處理方法的說明。



模件型調節器 AHC2001 基本篇

資料編號 CP-SP-1137

使用AHC2001進行裝置的硬件設計或生産開始前,務必請先閱讀。 介紹本系統的安裝、接綫、規格、各種參數設定、與PLC間的連接通訊、 CPL通訊、硬件的故障處理方法。



本書。

初次使用AHC2001的用戶,請務必閱讀。 介紹本系統的動作概要、基本使用方法,幷舉例說明。 請在閱讀的同時,使用智能編程器軟件包。



模件型調節器 AHC2001 通訊應用篇

資料編號 CP-SP-1138

使用AHC2001通信功能的用戶,請在理解系統基本通信的基礎上閱讀。 介紹以太通訊及用程序進行直接信息交換等本機的高性能通訊。



模件型調節器 DMC50/AHC2001 功能塊篇

資料編號 CP-SP-1130

使用DMC50或AHC2001,針對客戶的應用進行最佳控制方案設計時,請閱讀本書。 介紹可進行任意控制方案設計的ISaGRAF工具。



模件型調節器 DMC50/AHC2001 應用篇

資料編號 CP-SP-1134

介紹DMC50及AHC2001的實際編程方法。 編程人員請務必閱讀本書。 介紹特性功能塊、ISaGRF的活用、實例等。 本書是在用戶已閱讀並理解《入門篇》、《功能塊篇》的前提下進行說明的。



模件型調節器 DMC50/AHC2001用 智能編程軟件包 SLP-D50/SLP-H21 資料編號 CP-SP-1122

介紹DMC50/AHC2001用智能編程軟件包SLP-D50/SLP-H21的PC安裝方法、PPC的操作及各功能說明、設定方法等。



安裝指南(SLP-H21J50)

資料編號 CP-UM-5260

與ISaGRAF安裝CD、SLP-H21安裝CD成套包裝。 本書是AHC2001 用智能軟件包SLP-H21裝入PC的操作指南。

另外,備有ISaGRAF使用說明書《ISaGRAF用戶指南》

本使用說明書的構成

本使用說明書由以下內容構成

第1章 前言

AHC2001與SLP-H21的關係及操作準備說明。

第2章 作爲簡單的溫度調節器使用

以"作爲簡單的溫度調節器使用"爲例,對基本操作方法進行說明。

第3章 溫度調節器的功能追加

在第2章的基礎上對溫度調節器功能追加的方法進一步進行說明。

目 錄

本使用說明書的定位 本使用說明書的構成 本使用說明書的標記

第1章 前言

		2001與SLP-H21的關係	
	1-2 準備	#	
		ISaGRAF和SLP-H21的準備	.1-3
		AHC2001系統的準備	.1-3
笠の辛	<i>L</i> C 剪 舒	6 5 6 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6	
弗∠早	TF局間	¹ 5單的溫度調節器使用	
	2-1 決定	E溫度調節器的規格	.2-2
	2-2 新建	建 項目	2-2
		 SLP-H21的启动	
		新建項目	
	2-3 ISa	 GRAF的變量登錄	
		ISaGRAF的啟動	
		登錄ISaGRAF變量	
		使用字典編輯器登錄布爾型變量	
		使用字典編輯器登錄整數/實數型變量	
		使用字典編輯器登錄時間型變量	
		關閉字典編輯器窗口	2-11
	2-4 1/0	連接的設定和變量分配	2-12
		I/O連接字典編輯器的啓動	
	2-5 单元		
		 AI設定(模擬輸入設定)	
		AO設定(模擬輸出設定)	
	2-6 運算	算參數的設定	
		PID A設定	
	2-7 設定		
		USB電纜連接	
		項目下載	
		参數的在線數據	
		日曆時鐘的監視	
		日曆時鐘的趨勢監視	

	2-8 1	SaGRAF的程序編輯	2-22
		FBD編輯開始	2-22
		FB的配置	2-22
		變量的配置	2-23
		符號的連接	2-24
		程序的保存	2-25
		程序的修改	2-25
		FBD編輯的結束	2-26
		新建程序	2-27
		報警輸出FBD程序的編輯	2-28
		報警輸出FBD程序的修改	2-28
	2-9 應	用程序代碼的生成	2-29
		編譯器的選項設定	2-29
		運行時間的選項設定	2-30
		應用程序代碼的生成	2-31
	2-10 應	[用程序的下載及監視	2-32
		應用程序的下載	2-32
		組監視的新建	2-32
		組監視的開始和停止	2-34
		組監視的趨勢監視	2-35
第3章	溫度詢	調節器的功能追加	
	3-1 8個	ISP的切換	3-2
		據AI進行PID組的自動切換	
		動輸出的變更	
	0-0 1	到#問口[4] 友义	

本使用說明書的標記

本使用說明書的標記如下所示。

! 使用上注意 :表示在使用上敬請注意的事項。

∰ 參考 : 知道該項內容後有助於理解。

:操作的順序或對圖的說明時使用。

[打開]按鈕 : 表示 P C 畫 面 的 選 擇 按 鈕。

[文件] :表示PC畫面的信息、選擇項目、及菜單

[監視] [保存]

项目设定 :表示PC画面名、图标名

對話框 項目窗口 全局圖標

[TAB]鍵、[F4] 鍵 :表示鍵盤的鍵。

[Ctrl]+ [X] 鍵 :表示按住[Ctrl]鍵的同時,按[X]鍵操作。

以太網 :表示Ether®t。

:表示參考使用說明書及項目。

第1章 前言

本入門篇適用於初次使用AHC2001模件型調節器和智能編程器軟件包SLP-H21的用戶,理解其基本的使用方法。在操作AHC2001或SLP-H21的同時閱讀入門篇。

詳細的操作請參照各使用說明書

本書以外的使用說明書如下。

- 模件型調節器AHC2001系列
- 模件型調節器AHC2001基本篇
- 模件型調節器AHC2001通信應用篇
- 模件型調節器DMC50/AHC2001功能塊篇
- 模件型調節器DMC50/AHC2001應用篇
- 模件型調節器DMC50/AHC2001用智能編程器軟件包SLP-D50/SLP-H21
- •安裝指南(SLP-H21C50)

各使用說明書均以PDF格式的文件形式保存在SLP-H21軟件包的CD-ROM中。 另外,備有ISaGRAF使用說明書《ISaGRAF用戶指南》。 安裝ISaGRAF時,若選擇[ISaGRAF Documentation],則在PC硬盤上生成PDF格式的文件。

AHC2001系列由AC輸入電源、DC輸入電源、CPU、4點模擬輸入、4點模擬輸出、32點DC24V輸入、32點DC24V輸出、16點繼電器輸出、串行通信、以太網接口等單元構成。本書中的AHC2001系統指包含電源、CPU的基本系統。

! 使用 上注意


本使用說明書中標注有"SLP-D50"的場所。 SLP-D50和"模件型調節器DMC50用智能編程器軟件包"。 SLP-D50與SLP-H21具有共通功能,因此,在SLP-H21操作中有出現 "SLP-D50"畫面的情况。 請理解。

1 - 1 AHC2001與SLP-H21的關係

1套AHC2001系統中的許多數據的集合稱爲項目。項目中包含參數、程序。

SLP-H21是編輯項目的軟件工具,可用於設定AHC2001系統參數、顯示AHC2001系統的監視數據等操作。

ISaGRAF是AHC2001系統的編程軟件工具,可從SLP-H21啓動。並且可將由項目生成的應用程序下載到AHC2001系統,使其運行。



■參考

有關項目、參數、程序、應用程序等的詳細說明請參照 ☑ 模件型調節器DMC50/AHC2001用智能編程器軟件包 SLP-D50/SLP-H21使用說明書CP-SP-1122 本使用說明書中的用語。

1 - 2 準 備

ISaGRAF和SLP-H21的準備

實際操作的同時閱讀入門篇,在PC上安裝ISaGRAF和SLP-H21。


■參考

AHC2001系統的準備

可以使用SLP-H21對AHC2001系統進行實際監視數據的觀察,參數的在線設定。並且可將由項目生成的應用程序從SLP-H21下載到AHC2001系統,監視 ISaGRAF的應用程序的動作。

本書的說明(第2章 作爲簡單的溫度調節器使用)中,使用了AC輸入電源單元、CPU單元、模擬輸入單元、模擬輸出單元,另外,必備連接用連接器(電源用、模擬輸入輸出用)、電源綫。 必備SLP-H21與AHC2001CPU連接用USB電纜。

本書的說明中使用的AHC2001系統




記号	産品名稱
PSA	AC輸入電源單元
CPU	CPU單元
AD4	4點模擬輸入單元
DA4	4點模擬輸出單元
CN1	AC輸入電源連接用連接器
CN2	AD4、DA4連接用連接器
SLP-H21	AHC2001用智能編程軟件包

圓参考

第2章 作爲簡單的溫度調節器使用

首先,將其作爲簡單的溫度調節器使用,步驟如下。



2 - 1 決定溫度調節器的規格

規格如下。

項目	規格
模擬輸入的數量	1點
模擬輸入1的類型/量程	線性0.5V類型 0-1200
模擬輸出的數量	1點
模擬輸出1的功能	調節用輸出
模擬輸出1的類型	時間比例輸出
模擬輸出1的時間比例周期	2\$
數字輸入的數量	2點
數字輸入1的功能	自動/手動切換 ON時手動方式 OFF時自動方式
數字輸入2的功能	AT(自整定)的啓動停止 OFF ON沿時AT啓動 ON OFF沿時AT停止
數字輸出的數量	1點
數字輸出的功能	報警用輸出
SP組數	1組
PID組數	1組
控制運算	PID-A運算(偏差微分型)
調節動作	反動作
項目名稱	simple

^{*1} 本例題中,沒有定義數字輸入輸出單元,把內部接點作爲SLP-H21 監視的輸入輸出。

2 - 2 新建項目

SLP-H21的啓動

點擊Windows的[啓動] [程序] [SLP] [SLP-D50(***)]。 啓動SLP-H21,顯示SLP-D50編輯對象硬件選擇對話框。



只使用模件型調節器AHC2001的場合,選擇[AHC2001的項目];使用模件型調節器DMC50和AHC2001的場合,選擇[所有的項目]。選擇後點擊[OK],顯示SLP-D50主窗口。




新建項目

按[項目] [新建項目]順序點擊,打開項目組對話框。



點擊目錄[ahc]後,按[OK],項目組對話框關閉,打開項目定義對話框。




[項目名稱]輸入[simple]半角英文字母。 [模件類型],點擊右端的[],列出模件類型一覽。

選擇[AHC2001: AHC2001控制器],按[OK]。 項目對話框關閉,開始製作項目。

! 使用上注意

在項目組對話框中未找到[ahc] 的場合,點擊[取消],項目組對話框關閉, 然後,設定ISaGRAF路徑和項目組路徑。

設定方法請參照



到項目作成的結束爲止需要一定的時間。結束後項目窗口的左邊顯示 樹狀視圖。

■參 考

- 有關新建項目的詳細說明,請參照 反 模件型調節器DMC50/AHC2001 用智能編程器摸件SLP-D50/SLP-H21使用說明書 CP-SP-1122 第5章 新建項目。
- 樹狀視圖的類型標誌的左邊顯示的田或□表示樹狀視圖的階層狀態。
 田的場合表示在顯示中的類型標志的下層還隱藏有類型標志。如點擊田,將顯示隱藏的類型標誌。相反,如點擊□,將隱藏下層的類型標誌。

最下層的階層爲[範例]。

如點擊[範例],再點擊畫面右側的[範例體]按鈕,則在畫面右側顯示參數值表。參數值表中,橫稱爲行,竪稱爲列。

! 使用上注意

項目定義時,以下的說明中涉及的SLP-H21畫面,是模件類型爲AHC2001系列的畫面。

通信設定

按[選項] [項目設定]的順序點擊,打開項目設定對話框。



使[通信路徑]和[屬性]與SLP-H21和AHC2001系統的連接狀態吻合。

此時,用USB電纜連接運行SLP-H21的PC的USB端口與AHC2001系統CPU的USB端口。

■參考

RS-232C串行通信的場合,點擊[屬性],打開串行通信設定對話框。按[OK],關閉串行通信設定對話框,返回到項目設定對話框。

在項目設定對話框中,點擊[OK].關閉項目設定對話框,返回到項目窗口。


2 - 3 ISaGRAF的變量登錄

AHC2001系統中通過ISaGRAF的程序,實現溫度調節器的PID調節功能和報警輸出功能。設定程序前,啓動ISaGRAF,登錄ISaGRAF變量。

啓動ISaGRAF

SLP-H21中,點擊[編輯],指向[ISaGRAF],點擊[程序編輯],在SLP-H21以外的窗口中啓動ISaGRAF,進入[SIMPLE]項目的程序管理窗口。

程序管理窗口的End區域中,顯示[Control]程序,作爲參考,程序中沒有內容。



圓参考

登錄ISaGRAF變量

簡單溫度調節器的變量如下。

MANUAL :AUTO/MANUAL 切換AT_START :AT (自整定)的啓動停止

· KEIHOU :報警用輸出

PV :調節用輸入(模擬輸入)
 MV :調節用輸出(模擬輸出)
 SP :設定點(調節的目標值)
 EV :事件(報警從OFF變爲ON的值)

• EV_HYS :事件滯後

(報警從OFF變爲ON時的動作間歇的值)


• EV DLY :事件延遲

(報警從OFF變爲ON時的延遲時間)

MANUAL、AT_START、KEIHOU作爲布爾型變量,PV作爲實數型輸入,MV作爲實數型輸出,SP、EV、EV_HYS作爲實數型變量, EV_DLY作爲時間型變量,登錄到ISaGRAF變量中。

啓動字典編輯器

在程序管理窗口中按 [文件] [字典]的順序點擊,打開字典編輯器窗口 (點擊工具條的字典圖標也相同)。



■參 考

使用字典編輯器登錄布爾型變量

點擊[文件],然後順序指向[其他] [全局變量]後,點擊[布爾型],則顯示布爾型值。

(點擊工具條的全局圖標後,點擊[布爾型]也相同)。

在字典編輯器窗口中順序點擊[編輯] [新建],打開字典目標窗口。

依照下表進行設定。

用半角英文數字設定[名稱]。用16進制的半角英文數字設定[網絡地址]。

在下圖的窗口中進行必要的設定後,點擊[保存],顯示下一個變量字典目標窗口。

プール型変数 名前: MANUAL コメント:	ネットワークアト"レス:	<u>×</u>
の内部(t) の入力(l) の出力(<u>0</u>) の定数(<u>a</u>)	値 False: True: 「初期化時にTRUEをセット(r) 「保持(e)	(保存(S) キャンセル(C) 次へ(N) 前へ(P) 拡張

要登錄的布爾型變量如下表。

名稱	網絡地址	屬性	是否選中[保持] 檢驗框
MANUAL	0001	內部	是
AT_START	0002	內部	否
KETHOU	0003	內部	否

將布爾型變量全部登錄結束後,點擊[取消],關閉字典目標窗口,返回到字 典編輯器窗口。

當設定錯誤時,在字典編輯器窗口中,雙擊需修改的變量,顯示此變量的字 典目標窗口。修正後點擊[保存]。

用字典編輯器登錄整數/實數型變量

點擊[整數型/實數型] 按鈕,打開[是否保存修改的內容?]確認對話框。點擊[是],顯示[全局整數型/實數型值]窗口。

(點擊[文件],順序點擊[其他] [全局變量],點擊[整數型/實數型]按鈕也相同)。

在字典編輯器窗口中,順序點擊[編輯] [新建],打開字典目標窗口。

依照下表進行設定。

用半角英文數字設定[名稱]。用16進制的半角英文數字設定[網絡地址]。

在下圖的窗口中進行必要的設定後,點擊[保存],顯示下一個變量字典目標窗口。



要追加的整數/實數型變量如下表。

名稱	網絡地址	屬性	格 式	是否選中[保持] 檢驗框
PV	0010	輸入	實數(標準)	否
MV	0011	輸出	實數 (標準)	否
SP	1000	內部	實數 (標準)	是
EV	2000	內部	實數 (標準)	是
EV-HYS	2001	內部	實數 (標準)	是

將整數及實數型變量全部登錄結束後,點擊[取消],關閉字典目標窗口,返回到字典編輯器窗口。

當設定錯誤時,在字典目標窗口中,雙擊需修改的變量,顯示此變量的字典目標窗口。修正後點擊[保存]。

使用字典編輯器登錄時間型變量

點擊[時間型]按鈕,打開[是否保存修改的內容?]確認對話框,點擊[是], 顯示全局時間窗口。

順序點擊[編輯] [新建],打開字典目標窗口。

依照下表進行設定。

用半角英文數字設定[名稱]。用16進制的半角英文數字設定[網絡地址]。

在下圖的窗口中進行必要的設定後,點擊[保存],顯示下一個變量字典目標窗口。



登錄的時間型變量如下表。

名稱	網絡地址	屬性	保持的檢驗框
EV-DLY	2002	內部	有

時間型變量全部登錄結束後,點擊[取消],關閉字典目標窗口,返回到字典編輯器窗口。

當設定錯誤時,在字典目標窗口中,雙擊需修改的變量,顯示此變量的字典目標窗口。修正後點擊[保存]。

關閉字典編輯器

順序點擊[文件] [關閉] ,打開 [是否保存修改的內容?]確認對話窗口。 點擊[是],關閉字典編輯器窗口,返回到程序管理窗口。

2 - 4 I/O連接的設定和變量分配

AHC2001系統中可自由設定I/0。因此,在設定各種參數之前,必須設定I/0連接方式。 另外,必須給實際的輸入輸出分配相應的ISaGRAF變量(ISaGRAF中稱爲變量連接),程序中使用。


設定1/0

在1/0連接中設定1/0如下。

插槽地址1:AI4(4點模擬輸入單元) 插槽地址2:AO4(4點模擬輸出單元)


1/0連接字典編輯器的啓動

程序管理窗口中,順序點擊[項目] [1/0連接], 打開1/0連接編輯器窗口。




左側縱向排列的數字爲插槽編號,右側空白處的四邊形顯示此插槽中的設定1/0。

雙擊與 1 相鄰的空白處的四邊形(以下稱爲插槽),打開1/0選擇窗口。



點擊[ai4:模擬輸入單元],按[OK],返回到I/O連接編輯器窗口。 (雙擊[ai4:模擬輸入單元]也相同)



雙擊右側[UnitAddr=0]下方幷列的 ①(通道#1),打開I/O通道連接編輯器窗口。



雙擊[PV]後連接,點擊[關閉],關閉I/O通道連接編輯器窗口。

按同樣方式將② 插槽設定爲[A04:4點模擬輸出單元] 在I/O通道連接編輯器中,連接[UnitAddr=0] 下方幷列的 ①(通道#1)與 [MV]。

當設定錯誤時,按同樣的操作修改。删除設定時,點擊插槽,選擇需清除的插槽,點擊[工具] [清除插槽]或點擊垃圾箱圖標,清除設定。

在1/0連接編輯器中,順序點擊[文件] [關閉],打開 [是否保存修改的內容?]確認對話窗口。點擊[是],顯示單元設定值更新窗口。



確認爲[缺省設定值]後,點擊[OK],關閉I/O連接編輯器窗口。

! 使用上注意

AHC2001系統中,根據I/0單元的連接,自動生成插槽編號。因此 , 不能不按次序設定I/0(中間的插槽不能空置)。

2 - 5 單元設定

在單元設定中,設定AHC2001模擬輸入輸出。

點擊項目窗口中樹狀視圖的[單元設定]左側的 ⊞ ,顯示[AI設定]、[AO設定]等類型標誌。

■參考

有關參數設定的詳細說明請參照

貸 模件型調節器DMC50/AHC2001用智能編程軟件包SLP-D50/SLP-H21 使用說明書CP-SP-1122 第9章 參數編輯。

AI設定(模擬輸入設定)

溫度調節器的規格按[模擬輸入的數量:1點]

[模擬輸入1的類型/量程:線性0.5V類型/0-1200]進行設定。

在樹狀視圖中,順序點擊[單元設定] [AI設定]的 団 [範例], 然後點擊畫面右側的[範例體]按鈕,顯示模擬輸入的設定值的表。



表的[1]~[4]列對應模擬輸入1~4。

只有模擬輸入1有效時, [輸入選擇]行的[1]列指定爲[True], [2]~[4] 列 指定爲[False]。

類型爲線性0.5V類型時,表的[輸入種類]行的[1]列指定爲[34]。 [34]是線性0.5V類型的編號。

量程爲0-1200 時,表的[線性輸入量程下限設定]行的[1]列指定爲[0.0000],表的[線性輸入量程上限設定]行的[1]列指定爲[1200.0000]。

AO設定(模擬輸出設定)

溫度調節器的規格按[模擬輸出的數量:1點]、[模擬輸出1的類型:時間比例輸出]、[模擬輸出1的時間比例周期:2s]進行設定。

在樹狀視圖中,順序點擊[單元設定] [AO設定]的 田 [範例],然後點擊 畫面右側的[範例體]按鈕,顯示模擬輸出1的設定值表。

表的[1]~ [4]列對應模擬輸出1~4。

模擬輸出1的類型爲時間比例輸出時,[輸出選擇]行的[1]列設定爲[5],[5] 是電流時間比例輸出的編號。

時間比例周期爲2S時,表的[時間比例周期]行的[1]列設定爲[2](s)。不使用模擬輸出2~4時,爲了使輸出爲0mA,表的[2]~[4]列進行如下設定。[輸出選擇]行設定爲[0],[0]是電流比例輸出[0~20mA]的編號。[非運行輸出方式]行設定爲[0],[0]是預置輸出。 [預置輸出值]行設定爲[0.00](%)。



! 使用上注意

沒有用於反映[模擬輸出1的功能:調節用輸出]規格的系統參數設定。此規格在ISaGRAF的程序設定中生成。

2 - 6 運算參數的設定

運算參數用於和ISaGRAF的功能塊有關的數據的設定

點擊樹狀視圖中[運算參數]左側的 ⊞ ,顯示[PID設定] 、[折綫圖表]等類型標誌。

■ 参 考

有關參數設定的詳細說明請參照

貸 模件型調節器DMC50/AHC2001用智能編程軟件包SLP-D50/SLP-H21 使用說明書CP-SP-1122 第9章 參數編輯。

PID_A設定


[pid_a]功能塊運算中使用PID_A設定。

(ISaGRAF的FBD程序中,連接PID_A設定組ID到[pid_a]功能塊的"PARA"輸入參數)

按[控制運算:PID_A運算(偏差微分型)]、[調節動作:反動作]進行 設定。

順序點擊樹狀視圖中[PID設定]的 田 [PID_A設定]的 田 [範例],然後點擊畫面右側的[範例體]按鈕,顯示PID_A設定的設定值表。表的[1]列對應組ID=1。

[調節動作]行設定爲[0], [0]表示反動作。與模擬輸入1的量程一致,將 [PV量程下限]設定爲 [0.0000], [PV量程上限] 設定爲[1200.0000]。



PID_A常數


[pid_a]功能塊的運算中使用PID_A常數。

(ISaGRAF的FBD程序中,連接PID_A設定組ID到[pid_a]功能塊的[PID]輸入參數。

溫度調節器的規格按[PID組數:1組]進行設定。

順序點擊樹狀視圖[PID設定]的 田 [PID_A常數]的 田 [範例],然後點擊畫面右側的[範例體]按鈕,顯示PID_A參數的設定值表。表的[1]列對應組ID=1。

[比例帶]設定爲[20.00],[積分時間]設定爲 [60.00],[微分時間]設定爲 [15.00]。



2-7 設定的下載及監視


雖然沒有製作ISaGRAF的程序,但如果使用了AHC2001系統,就需要連接SLP-H21和AHC2001系統,使其運行。

如果沒有使用AHC2001系統,則跳過本說明,直接閱讀 ② 2-8 ISaGRAF的程序編輯(2-21頁)。

項目編譯

在AHC2001系統中,爲了能够自由設定I/0,不能設定I/0連接信息。 項目編譯下載後,項目中設定的I/0連接設定才有效。

順序點擊項目窗口中的[編輯] [項目編譯],編譯項目。 也可以用後述的ISaGRAF程序管理窗口中的[生成代碼] [應用代碼生成]進 行編譯。



連接USB電纜

用USB電纜連接PC的USB端口和AHC2001CPU單元前面的USB端口。 接通AHC2001系統的電源。

此時,如果顯示[檢測出新的硬件],則表示沒有完成USB設備的安裝。請按如下步驟,完成安裝。

■ 參 考

有關安裝步驟的詳細說明請參照 ☑ 安裝指南(SLP-H21C50) CP-UM-5260。

項目的下載

順序點擊項目窗口中的[在綫] [應用程序的下載],打開確認對話框。按 [OK],打開下載中對話框。下載完畢,顯示"項目下載正常結束"信息。



按[OK],關閉下載中對話框。

參數的在線數據

設定好的參數,在PC上的數據稱爲脫機數據。SLP-H21顯示脫機數據的場合,範例體的項目名的背景爲灰色;

與此相對應,在AHC2001上的數據稱爲在線數據。SLP-H21顯示在綫數據的場合,範例體的項目名的背景爲黃色或橙色。

在切換脫機數據和在線數據時,點擊[參數],指向[顯示數據],然後點擊 [脫機數據]或[在線數據]。

! 使用上注意

在線數據狀態時,如變更範例體的參數,則只能變更在線數據(AHC2001上的參數),不能變更脫機數據(PC上的參數)。

爲了使在綫數據反映在脫機數據上,順序點擊[參數] [上載數據保存]。 相反,爲了使脫機數據反映在在綫數據上,順序點擊[參數] [下載]。

日曆時鐘的監視

在樹狀視圖中,順序點擊[系統監控數據] [日曆時鐘] [範例],然後點擊畫面右側的[範例體]按鈕,顯示日曆時鐘的數據表。

順序點擊[參數] [上載],日曆時鐘數據表更新一次。

連續更新日曆時鐘的數據時,順序點擊[在綫] [監控開始]。

日曆時鐘的數據連續更新。

停止連續更新日曆時鐘的數據時,順序點擊[在綫] [監控停止]。

日曆時鐘的趨勢監視

在樹狀視圖中,順序點擊[系統監控數據] [日曆時鐘] [範例],然後點擊畫面右側的[範例體]按鈕,顯示日曆時鐘的數據表。

順序點擊[參數] [趨勢監視],打開指定趨勢監視文件的對話框。按[打開],關閉對話框,打開趨勢監視窗口。

點擊[系列7]的檢查框,在檢查框上作記號。


順序點擊[在綫] [趨勢監視開始],開始繪製趨勢監視圖。順序點擊[在綫] [趨勢監視停止],停止繪製趨勢監視圖。

點擊[窗口],點擊[層叠]或[水平幷排],則項目窗口和趨勢監視窗口均在SLP-H21主窗口中顯示。

■參考

有關趨勢監視的詳細說明請參照

模件型調節器DMC50/AHC2001用智能編程軟件包SLP-D50/SLP-H21 使用說明書CP-SP-1122 第21章 趨勢監視。



2 - 8 ISaGRAF的程序編輯

ISaGRAF變量追加結束後,進行ISaGRA的程序編輯。 以下將功能塊簡稱爲FB,功能簡稱爲FUNC。

FBD編輯開始


在程序管理窗口中,雙擊 [Control]程序名,打開[Control]的FBD/LD編輯器窗口。

在工具條狀態下,有FBD工具條和LD工具條。四邊形圍住的[F]的顯示功能塊插入圖標是FBD工具條。在LD工具條的場合,點擊[選項],再點擊[FBD工具條]。(點擊FBD工具條的顯示圖標也相同)

■參 考

FB的配置

點擊FB插入圖標右側的[],顯示FB的類型清單。清單按記號、字母的順序顯示。點擊清單中的[pid_a],選擇[pid_a],在FBD/LD的編輯窗口,按下右鍵拖拉,移動點綫的四邊形。移動到適當的位置後,放開右鍵,點綫的四邊形變爲[pid_a]的FB符號。




當符號的位置不合適時,點擊選中的圖標,拖拉移動到適當的位置後,放開右鍵。

當符號的大小不合適時,點擊焦距(-)圖標或焦距(+)圖標,調整符號的大小。

變量的配置

點擊變量插入圖標 [VAR],在FBD/LD的編輯窗口中,按下右鍵拖拉,將點綫的四邊形移動到 [pid_a]的[MODE]的左側,放開右鍵,打開變量選擇對話框。在範圍中選擇[全局]、[布爾型],點擊變量清單中的[MANUAL],點擊[OK]。(點擊圖標選擇變量類型也一樣)



通過如上操作,可以在FBD/LD編輯器窗口的[pid_a]符號的左側配置上 [MANUAL]符號。當符號的位置不合適時,點擊選中的符號,拖拉移動符 號到適當的位置後,放開右鍵。

和[MANUAL]同樣,可以進行符號配置的變量如下表。


配置變量子圖的位置	變量選擇的範圍	變量
pid_a的MODE的左側	(全局)布爾型	MANUAL
pid_a的SP的左側	(全局)整數/實數型	SP
pid_a的PV的左側	(全局)整數/實數型	PV
pid_a的PID的左側	(全局)整數/實數型	1
pid_a的PARA的左側	(全局)整數/實數型	1
pid_a的MONI的左側	(全局)整數/實數型	1
pid_a的AT的左側	(全局)布爾型	AT_START
pid_a的MV_IN的左側	(全局)整數/實數型	MV
pid_a的MV的右側	(全局)整數/實數型	MV

如果變量選擇對話框中的範圍設定不正確,則在變量清單中不能顯示變量名。

如果即使正確設定了範圍,在變量清單中仍不能顯示[SP],則重新進行 ✓ 2-3 ISaGRAF變量的追加(2-7頁)。 另外,上表中變量名爲[1]表示不是變量,是固定值的設定。點擊變量選擇對話框中的範圍下方的位置,將其變更爲"1"後,點擊[0K]。



下圖爲[pid_a] 符號的周圍配置了變量符號後的狀况。



符號的連接

[pid_a] 符號和變量符號連接之前,確認[pid_a]FB的布爾型輸入參數的規格。


• MODE

在TRUE(=ON)時爲手動方式。 在FALSE(=OFF)時爲自動方式。 和溫度調節器的規格中的數字輸入1的規格相同,因此不使用反轉線,而用一般的連接線連接。

• AT

FALSE(=OFF) TRUE(=ON)的上升沿啓動AT。
TRUE(=ON) FALSE(=OFF)的上升沿停止AT。
和溫度調節器的規格中的數字輸入2的規格相同,因此不使用反轉線,而用一般的連接線連接。

點擊描畫連接線的圖標 ② ,點擊[MANUAL]符號右側,按下右鍵拖拉,直到[MODE]的左側,放開右鍵,在[pid_a]符號和[MODE]之間連上連接線。 其他的變量符號也用同樣方式和[pid_a]符號連接。[pid_a]符號的[E_OK]上 什麼也不連接。



程序的保存

在FBD的編輯過程中需要中斷時,可以將至今爲止的FBD程序保存起來。順序點擊[文件] [保存],打開程序修改履歷的更新對話框。輸入內容後,點擊[OK];或在未輸入任何內容時,點擊[OK],將程序保存。(點擊保存圖標也相同)

程序的修改


FBD編輯中一套程序製作結束後,可以檢查程序是否是按照FBD的語法書寫。

在保存了程序後,順序點擊[文件] [修改],打開代碼生成窗口。(在保存了程序後,點擊修改圖標也相同)

在未保存程序時,順序點擊[文件] [修改],打開[保存修正內容嗎?]確認對話窗口。點擊[是],打開程序修改履歷的更新對話框。

輸入內容後,點擊[OK];或在未輸入任何內容時,點擊[OK],將程序保存。接著打開代碼生成窗口。(在未保存程序時,點擊修改圖標也相同)


在代碼生成中有錯誤時,顯示錯誤代碼和有錯誤的FBD/LD編輯器窗口上的 坐標以及[已查出錯誤]信息。




經常發生錯誤的原因及其對策如下。

- 有未連接的變量符號或功能塊的輸入參數時。 正確連接必要的變量或功能塊,將不需要的變量或功能塊由FBD刪除。 幷且,當超出了FBD/LD編輯器窗口的顯示範圍時,變量或功能塊被隱藏 起來,此時應注意檢查出錯誤的坐標。
- 連接的變量或功能塊的參數類型不吻合時。 在中間加入數據轉換功能的[Boo],[Ana],[Real],[Tmr],[Msg]後再 進行連接。

在代碼生成中沒有錯誤時,打開[未查出錯誤,結束代碼生成嗎?]對話框。 點擊[結束]。





FBD編集的終止

在FBD/LD編輯器窗口中,順序點擊[文件] [結束],關閉FBD/LD編輯器窗口,返回到程序管理窗口。(點擊FBD/LD編輯器窗口右上方的図也相同)。

新建程序

在[Control]程序中,可以製作報警輸出功能。現在作爲新建程序製作報 警輸出功能。

在程序管理窗口,順序點擊[文件] [新建作成],打開新建程序對話框。 (點擊新建圖標也相同)



依照上圖設定名稱、語句、類型後,點擊[OK],關閉新建程序對話框,返回到程序管理窗口。在程序管理窗口中,在Begin部分追加[Event]程序。


■參考

有關Begin部分、End部分的詳細說明請參照 ☑ ISaGRAF用戶指南 A.3.1 項目構成要素、B.1.7 執行方法。



報警輸出FBD程序的編輯

在程序管理窗口中,雙擊[Event]程序名的位置,打開[Event]的FBD/LD編輯器窗口。之後,和[Control]程序相同,進行[Event]程序的編輯。中間的操作說明省略,程序製作結束後的程序管理窗口如下圖。



[Lim_alrm]FB的輸入輸出參數中只有[H]、[X]、[EPS]、[QH]和上限報警功能有關。但是,由於[L] 是輸入參數,在未連接任何變量時,將在代碼生成時發生錯誤。作爲解決方法,可連接空變量[0.0]。

[EV]、[EV_HYS]、[EV_DLY]是使用字典編輯器,追加到全局的整數/實數型和全局的定時器型上的變量。如果即使正確設定了範圍,也不能在變量清單上顯示[EV]、[EV_HYS]、[EV_DLY]時,請重新進行2-6 ISaGRAF的變量追加(2-7頁)。

報警輸出FBD程序的修改


和[Control]程序相同,對[EVENT]程序進行修改,直到錯誤消除。錯誤消除後,在FBD/LD編輯器窗口,順序點擊[文件] [結束],關閉FBD/LD編輯器窗口,返回到程序管理窗口。(點擊FBD/LD編輯器窗口右上方的図也相同)。

2 - 9 應用程序代碼的生成

ISaGRAF的程序編輯結束後,進行應用程序代碼的生成。

編譯器的選項設定

在程序管理窗口中,順序點擊[生成代碼] [編譯器選項],打開編編譯器選項對話框。



點擊[選擇]或[放棄選擇],使[目標]的位置,[SIMULATE]或[ISA68M]的 左側顯示選擇記號[>]。在[使用組合SFC引擎]的檢查框上作記號。 根據需要,可在[優選器]的檢查框作記號。但此次請把所有記號去掉(與 點擊[缺省值]相同)。

設定結束後,點擊[OK],關閉編譯器選項對話框。打開[用以後的應用程序生成命令修改所有的程序]確認對話框,點擊[OK],返回到程序管理窗口。

圓参考

有關編譯器選項的詳細說明請參照

☞ ISaGRAF用戶指南中 A1.3.2編譯器選項。

運行時間的選項設定

在程序管理窗口中,順序點擊[代碼生成] [應用程序運行時間的選項],打 開運行時間的選項對話框。



在[運行周期]的[周期觸發]的檢查框上作記號。把[運行周期(ms)]設定 爲25或50。此次設定爲"25"。

在[運行時間錯誤]的[錯誤檢查] 的檢查框上作記號。此次把[保存錯誤數] 設定爲"16"。

在[啓動方式]的[實時方式]的檢查框上作記號。

使[保持變量]的[存儲器]仍舊爲空白。

設定結束後,點擊[OK],關閉運行時間選項對話框,返回到程序管理窗口。

■參考


有關運行時間選項的詳細說明請參照

☞ ISaGRAF用戶指南 A.3.3 代碼生成 菜單命令。


應用程序代碼的生成

在程序管理窗口中,順序點擊[代碼生成] [應用程序代碼生成],打開代碼 生成窗口。

代碼生成中發生錯誤的場合,顯示有錯誤的程序名、錯誤代碼、發生錯誤的 FBD/LD編輯器窗口上的坐標、錯誤內容以及[已查出錯誤]信息。雙擊錯誤代 碼部分,打開發生錯誤的程序的FBD/LD編輯器窗口。



代碼生成中沒有發生錯誤的場合,打開[未查出錯誤,結束代碼生成程序嗎?]確認對話框。點擊[結束],關閉代碼生成窗口,返回到程序管理窗口。





2 - 10 應用程序的下載及監視

到上一章爲止的操作完成了所有的設定。如果使用了AHC2001系統,就需要連接SLP-H21、和AHC2001系統,使其運行。

沒有AHC2001系統的場合,則跳過本章,直接閱讀

☞ 第3章 追加溫度調節器的功能。

應用程序的下載

在SLP-H21的目標程序窗口中,順序點擊[在線] [應用程序下載],打開確認對話框。點擊[OK],打開下載中對話框。下載結束後,顯示[項目下載正常結束]信息。點擊[OK],關閉下載中對話框。



組監視的新建

在2-7設定的下載及監視(2-18頁)中使用了系統監視功能,現在使用可以與 ISaGRAF變量一同觀察的組監視功能。

首先,在SLP-H21主窗口中顯示ISaGRAF變量,點擊[編輯],指向[ISaGRAF], 點擊[ISaGRAF變量宣言],打開ISaGRAF POU清單對話框。 點擊[全局變量],按 [OK],打開ISaGRAF變量窗口。

然後登錄變量到組監視


順序點擊[目標程序] [打開新建組監視],打開變量未登錄的組監視窗口。順序點擊[窗口] [水平幷排],在SLP-D50主窗口中將並列顯示三個窗口,調節窗口的大小,使其觀察方便。

從ISaGRAF變量窗口或項目窗口的範例,按下鼠標的左鍵拖拉希望監視的 變量的值,到組監視窗口的空白場所後,放開鼠標的左鍵,此變量就被 登錄在組監視窗口。

在組監視中登錄如下變量。

項目窗口的[單元狀態]中,由[AI狀態]的[範例]登錄[AI1],由[AO狀態]的[範例]登錄[AO1]。

在ISaGRAF變量窗口(simple的全局)中,由[布爾變量]登錄[KEIHOU],由[變量/實數變量]登錄[SP]、[EV]、[EV_HYS],由[時間變量]登錄[EV_DLY]。在項目窗口的運算參數中,由[PID設定]的[PID_A常數]的[範例]登錄[比例帶]、[積分時間]、[微分時間]。




組監視的變量登錄結束後,保存文件。點擊組監視窗口,使其激活。順序點擊[文件] [保存],打開[另存爲]對話框。此次賦予文件名稱爲[simple.mon],點擊[保存],關閉另存爲對話框。



組監視的開始和停止

點擊組監視窗口,使其激活。順序點擊[在線] [組監視開始],成爲在綫狀態,項目名稱的背景成爲黃色或橙色。在綫的場合,在表的[值]列中寫入,將AHC2001系統內部的數據寫入。

順序點擊[在線] [組監視停止],成爲脫機狀態,項目名稱的背景成爲灰色。



組監視的趨勢監視


點擊ISaGRAF變量窗口和項目窗口右上方的⊠,將其關閉,只留下組監視窗口。順序點擊[在線] [趨勢監視],打開趨勢監視窗口。順序點擊[窗口] [水平幷排]。

點擊趨勢監視窗口,使其激活。在[系列1(AI1)]和[系列4(SP)]的檢查框上作記號。

順序點擊[在線] [趨勢監視開始],開始繪製趨勢監視圖。

點擊趨勢監視窗口,使其激活。

順序點擊[在線] [組監視開始],組監視窗口成爲在線狀態。



第3章 温度調節器的功能追加

本章以第2章作为簡單的溫度調節器使用爲基礎,追加功能。

在SLP-H21主窗口中,順序點擊[项目] [项目複製],从複製的项目中,選擇[simple],指定複製後的项目名稱,就可以複製项目。


程序變更的基本操作和第2章相同,在此僅說明要點,而省略了操作步骤。

! 使用上注意

編輯後,首先生成應用程序代碼(編譯),下載應用程序,AHC2001系统的功能才能有效。

3 - 1 8個SP的切換

- 在[Control]程序的局部變量上追加實數型保持變量[SP1] ~ [SP8]和整數型變量[SPN]。
- ・將[Control]程序的FBD按照下圖變更。通過[mux8real]从8個SP中選擇1個。




3 - 2 根據AI進行PID組的自動切換

在運算參數的PID_A常數中追加組ID爲2~8的範例(範例)。

■參考




- 在[Control]程序的局部變量上追加實數型保持變量[PID_Z1] ~ [PID_Z7]、 [PID_ZN]。
- 按照下圖變更[Control]程序的FBD。連接PV和[zone7],將其變換爲整數0~7,加上1,再和[pid a]的[PID]參數連接。



3 - 3 手動輸出的變更

- 在ISaGRAF變量上追加實數型變量[MAN_MV] 和布爾型變量[MAN_UP]、 [MAN_DOWN]。
- ・按照下圖變更[Control]程序的FBD;当[MANUAL] 爲TRUE時,成爲 手動方式。当[MANUAL]和[MAN_UP]爲TRUE時,手動輸出增加。 当[MANUAL] 和[MAN_DOWN] 爲TRUE時,手動輸出減少。



索引

	TT [7] (1)
【A~Z】 AI設定2-15	項目組2-4 項目定義2-4
AO設定	項目 足義2-4 新建項目2-4
FBD編輯2-16	布爾變量的登錄
ISaGRAF	修改
1/02-12	變量選擇
PID A常數2-18	參量插入
PID調節功能	交里四八 2.20
USB電纜2 - 19	
2 13	主窗口2-3
	模件地址2-6
ISaGRAF1-2	模件類型2-4,2-5
模擬輸出設定2-16	, -
模擬輸入設定2-15	
範例2-5	單元設定2-15
範例體2-5	
安裝1-3	
運算參數2-17	運行時間選項2-30
在綫數據2-20	
階層狀態2-5日曆時鐘2-20啓動2-3組監視2-32報警輸出功能2-7,2-27代碼生成2-29編譯選項2-29	
字典編輯器2-8	
串行通信設定2-6	
整數/實數型變量的登錄2-10	
定時器型變量的登錄2-11	
下載2-19,2-32	
通信路徑2-6	
通信設定2-6	
趨勢監視2-21, 2-35	
參數1-2	
功能塊2-22	
程序管理窗口2-22	
項目1-2 , 2-3 , 2-4 , 2-7	

修訂履歷

印刷年月	資料編號	種類	修訂頁	修訂內容
02-07	CP-SP-1121C	初版		